



Zahnuté štítky



Šablóna štítku - na stiahnutie z kalkulačky



Oblast' návrhu za spadávkou

Prevažne uzavretá križka, ktorá sa dá použiť ako oblast' pre orezanie.
Bez závažného dôvodu nevyvádzajte grafiku za túto čiaru.

Plocha výtláčku. Orezová čiara. Výseková čiara.

Táto čiara vždy definuje konečný vzhľad výtláčku so všetkými prípadnými okienkami, výrezmi či násekmami vo vnútri.

Plocha pre bezpečné projektovanie grafiky

Na túto plochu môžete bezpečne umiestňovať doležité prvky návrhu bez obáv, že budú orezané alebo priliš blízko okraja výtláčku/ bigu

Čiary ohybu/ bigovania

Neaplikujte v návrhu ohriadenie farieb ani výrazné prechody tónov na čiara bigovania. Dôležité grafické prvky odsuňte od čiary bigu do vzdialosti 3-5mm.
V predloham, ktoré vyzadujú prípojenie návrhu, ju vždy umiestnite do tohto návrhu.

Značky automatického pasovania výtláčku

Neodstraňujte z návrhu! V predloham, ktoré vyzadujú návrh orezových čiar, je potrebné ich umiestniť do návrhu grafiky a orezových/ násekových čiar.

LEGENDA



Oblast' návrhu za spadávkou

Prevažne uzavretá krvka, ktorá sa dá použiť ako oblast' pre orezanie.
Bez závažného dôvodu nevyvádzajte grafiku za túto čiaru.



Plocha výtláčku. Orezová čiara. Výseková čiara.

Táto čiara vždy definuje konečný vzhľad výtláčku so všetkými prípadnými okienkami, výrezmi či násekmami vo vnútri.
V predlohách, ktoré vyžadujú pripojenie návrhu, ju vždy umiestnite do tohto návrhu.



Plocha pre bezpečné projektovanie grafiky

Na túto plochu môžete bezpečne umiestňovať dôležité prvky návrhu bez obáv,
že budú orezané alebo príliš blízko okraja výtláčku/ bigu



Čiary ohybu/ bigovania

Neaplikujte v návrhu ohriadenie farieb ani výrazné prechody tónov na čiarach bigovania.
Dôležité grafické prvky odsuňte od čiary bigu do vzdialenosť 3-5mm.
V predlohách, ktoré vyžadujú pripojenie návrhu, ju vždy umiestnite do tohto návrhu.



Značky rezu

Neodstraňujte z návrhu!



Rohy ručného pasovania výtláčku

Neodstraňujte z návrhu! V predlohách, ktoré vyžadujú návrh orezových čiar,
je potrebné ich umiestniť do návrhu grafiky a orezových / násekových čiar.



Značky automatického pasovania výtláčku

Neodstraňujte z návrhu! V predlohách, ktoré vyžadujú návrh orezových čiar,
je potrebné ich umiestniť do návrhu grafiky a orezových / násekových čiar.



Označenie poradia strán vo viacstranových šablónach

Poznámky:

- Nemeňte veľkosť strany ani polohu šablóny na stránke.
- Všetky prvky čiernej farby (pasovacie značky, náписy) ponechajte v návrhu a nemeňte ich polohu.
- Pamäťajte na odstránenie všetkých nadbytočných prvkov šablóny, aby sú nevytlačili.